

檔 號：

保存年限：

副 本

中華民國全國建築師公會 函

機關地址：110 臺北市基隆路 2 段 51 號 13 樓之 3

連 絡 人：許真瑋

連絡電話：02-23775108 ext.16

傳真電話：02-27326747

電子信箱：nicky8000@naa.org.tw

受文者：各會員公會

發文日期：中華民國 114 年 5 月 20 日

發文字號：全建師會 (114) 字第 0340 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：屋頂水箱共構圖例

主 旨：有關貴署函詢「建築物屋頂水箱側牆及平頂是否可與結構體外牆共構之適用等情疑義」一案，本會補充相關圖例及建議事項詳如說明，敬請參採，請查照。

說 明：

- 一、依貴署 114 年 4 月 23 日國署建管字第 1140024639 號函辦理。
- 二、目前建築新建工程案設置於屋頂平台上之屋頂水箱，多採與建築物屋頂突出物共構型式(如附件圖 1 至圖 3)，該共構形式，除符合規範規定外，亦可由屋頂平台進行維管。另圖 4 設置於屋突建築物內之屋頂水箱，依規範周圍應需留設維修空間。
- 三、有關「建築物給水排水設備設計技術規範」之儲水設備包括自來水受水槽、屋頂水槽或水塔。其中，規範 3.2.1 與 3.2.2 規定為保護水質及定期維管之需，對於受水槽構造，規定應與其他構造物分開及周圍留設維修空間。惟對於屋頂水槽或水塔，規定設置人孔、通氣管及溢排水設備外，因非屬受水槽，故未限制屋頂水槽或水塔不可與其他構造物共構。檢視受水槽、屋頂水槽或水塔有分別之規定，本會尚無建議修正文字。

宜蘭縣建築師公會

收 114 年 5 月 23 日
文 第 0358 號

正本：內政部國土管理署

副本：臺北市建築師公會、高雄市建築師公會、新北市建築師公會、臺中市建築師公會、臺南市建築師公會、桃園市建築師公會、福建金門馬祖地區建築師公會、宜蘭縣建築師公會、基隆市建築師公會、新竹縣建築師公會、新竹市建築師公會、苗栗縣建築師公會、彰化縣建築師公會、南投縣建築師公會、雲林縣建築師公會、嘉義縣建築師公會、嘉義市建築師公會、屏東縣建築師公會、花蓮縣建築師公會、臺東縣建築師公會、澎湖縣建築師公會

理 事 長

崔懋森



建築物屋頂突出物與屋頂水箱共構圖例











圖1 分別設置/樓梯間、屋頂水箱

圖2 平面共構/樓梯間、屋頂水箱

圖3 垂直共構/樓梯間、屋頂水箱

圖4 設置於屋突層內/樓梯間、屋頂水箱

